

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李时达 同志，担任 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县大丙州 ^{如德让} 项目

组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年4月20日



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 镇远县大河加油站 项目类型: 安全现状评价

法定代表人(负责人) 罗永斌 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

1. 柴油发电机排烟管出口未装阻火帽,
2. 柴油发电机四周有杂物 应及时清理。
3. 汽油加油机的部份小孔应用防火泥堵塞。
4. 应急预案已满三年 应及时重新编制
评审备案。



委托方负责人: 罗永斌


现场检查人员: 李峰

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月19日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。





3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否✓） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是□、否✓）。总体地势南于西而道路加油站入口为上坡路段，加油
西为平面向道路及台阶，东南位于加油站沿加油站上5M
挡土墙

气象条件：是否提供了相关资料？（是□、否✓） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是□、否✓）。平均气温19.8℃，极端低温3.1℃，极端高温36.8℃

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否✓） 是否有现场踏勘后或收



集的补充记录 (是□、否□) ✓

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否□) ✓ 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) ✓

(1) 孔隙水赋存: _____

(2) 岩溶水赋存: _____

(3) 地表水体: 无

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) ✓ 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) ✓

(1) 工程地质岩组: _____

(2) 边坡稳定性分析: 辅助降低了加油站, 加油站及挡土墙

(3) 工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否□) ✓ 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) ✓

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 无


(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为 三级负荷, 从外线中网供电 供给, 配电室设置在 站区南面辅房内, 变压器设置情况 无。变压后, 电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

设汽油油气回收
设隔油池

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□)。

市政供水



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

建立安全管理小组，任命安全员

(2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间 有效期	安全培训机构	证号
1	罗永成	安全员		2022.7.26		532726196802123016
2	郑玉华	安全员		2022.8.25		350321196506294851
3	陈立	安全员		2023.7.26		350322199302200556
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况（责任制、管理制度、操作规程等）：

建立健全安全管理制度，基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况：已按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况：已为员工发放劳保用品

(6) 安全警示标志设置情况：基本健全

(7) 事故应急救援预案情况：已编制预案，现场拉练时未加编制预案台账记录，加油站有预案演练记录

(8) 记录、档案、台帐建设情况：基本健全

(9) 购买保险情况：已购买工伤保险



